



ORDEN DE TRABAJO NRO: 07685

Fecha: 20/05/2014

Responsable: JORGE ANEL GUERRA MIRANDA

Equipo:	000HT00043-HAUL TRUCK CAT 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00454
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	1000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 PM 1000 ST (24-04-14)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	2951	C:	2951	
Nro de OT:		Fecha:		Horom C:		
Estado OT:		Actividad:				

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 1000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 3000

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- REEMPLAZO FILTROS : ACEITE MOTOR, COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE AGUA, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ADISION, AIRE A/C, DIRECCION, HIDRAULICO, TRANSMISION, TRANSFER.
- CAMBIO ACEITE : MOTOR, HIDRAULICO, DIRECCION, TRANSMISION, TRANSFER, MANDOS FINALES, DIFERENCIALES
- SUPERFICIA ENGRASE : GENERAL del equipo.
- INSPECCION GENERAL.



Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución: 25/05/14

3017,0.

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

CM - GUARDAFANGO ROTO

CM - RETROVISOR LH ROTO

Jefe de Mantenimiento

X Edgar VALEGA 17

JORGE ANEL GUERRA MIRANDA

Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 07782

Fecha: 23/05/2014

Responsable: JOSE JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

Equipo:	000HT00060-HAUL TRUCK CAT 740	Serie Equipo:	L4F00471
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740 B
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 ST (26-05-14)	Placa:	4T60
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros		Datos Último Servicio	
Ini. Trabajo A:	0	Nro de OT:	07736
B:	1700	Fecha:	23/05/2014
C:	1700	Horom C:	1661
		Estado OT:	Pendiente
		Actividad:	M000-CAMBIO DE (02) LLANTAS NUEVAS POS 1 Y 2 Y (4) USADAS POS 3 A 6 (20-05-14)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1750
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizó Mantenimiento de 250 horas se cambio aceite de motor, se cambio filtro de aceite 1R-1808 - se cambio separador de agua de combustible 326-1643, se cambio filtro secundario de combustible 1R-0749, filtro purificadores de aire 142-1340. Se saco muestra de aceite de motor con su debida etiqueta. Se saco muestra de Tapones de diferenciales y mandos finales y se debido en grasa general del articulado HT60.



Horómetro(B): 1750.7

Fecha Ejecución: 26-5-14

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

JOSE JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

Responsable



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 24/05/2014

Hora Reporte: 5:57:55 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 07711

Fecha: 21/05/2014

Responsable: NODIER ALEXIS SAMUDIO GONZALEZ

Equipo:	000HT00054-HAUL TRUCK CAT 740B	Serie Equipo:	L4F00465
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740 B
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 ST (25-05-14)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros		Datos Último Servicio	
Ini. Trabajo A:	0	Nro de OT:	06213
B:	1205	Fecha:	12/04/2014
C:	1205	Horom C:	702.3
		Estado OT:	Pendiente
		Actividad:	SEGÚN PLANOS DE MANTENIMIENTO DE 250 HRS.

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1250

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se cambio los siguientes elementos:

- * Filtros de aceite
- * Filtros de diesel
- * Filtros de aire


tomado muestra e inspección general



Horómetro(B): 0 1261.8

Fecha Ejecución: 25/5/14

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO


Jefe de Mantenimiento


NODIER ALEXIS SAMUDIO GONZALEZ
Responsable

ORDEN DE TRABAJO NRO: 07799

Fecha: 24/05/2014

Responsable: PANAMA IIASA

Equipo: 000EX00024-EXCAVATOR CAT 374DL
Marca: CATERPILLAR
Servicio: 2000
Referencia: L000-PM 2000 IIASA (28-05-14)
Sist. Equi: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Modelo: 374DL
Estado Orden: Pendiente

Serie Equipo: PAS00790
Placa:

Horómetros
Ini. Trabajo A: 0 B: 1957 C: 1957

Datos Último Servicio
Nro de OT: 07489 Fecha: 13/05/2014 Horom C: 1896
Estado OT: Pendiente Actividad: N000-INSPECCION DE TREN DE RODAJE CTS IIASA (14-05-14)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 2000
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se procedió a realizar mantenimiento al equipo.
Se cambió aceite de motor, swips (2), Mando Final (2), hidráulico.
Se tomó muestra de los compartimientos móviles.
Cambio Filtro de aceite, de diesel y separador de agua, de aire de motor primario y secundario, Filtro piloto, del torque hidráulico (2) hidráulico, sello del respiradero.
Se hizo calibración de motor (válvulas y inyectoras), se cambió sello de tapa Válvula y sello de torxiller.
Se encendió equipo y hizo prueba quedando Operativo.



Horómetro(B): 2000

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

PANAMA IIASA
Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 07607

Fecha: 17/05/2014

Responsable: NODIER ALEXIS SAMUDIO GONZALEZ

Equipo:	100DZ00010-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) CAT D6T XL	Serie Equipo:	GCT01128
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	D6T XL
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 ST (25-05-14)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros		Datos Último Servicio	
Ini. Trabajo A:	0	Nro de OT:	07558
B:	2200	Fecha:	16/05/2014
C:	2200	Horom C:	2176
		Estado OT:	Pendiente
		Actividad:	N000-CAMBIO DE (04) TORNILLOS Y (04) TUERCAS (16-05-14)


TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 2250
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

se procedio a inspeccionar el equipo luego se dio start al Motor se probaron implementos y se reviso el tren de Rodaje, se tomo la muestra de aceite luego se abago el Motor y se procedio a cambiar los filtros de diesel y el separador de agua y el filtro de aceite de motor, se cambio el filtro primario de admisión, luego se le vertio aceite al motor se dio start al motor se calentó se revisaron los niveles de todos los equipos y se dejó el equipo operativo.

Nota: se tardó por espera del camión lubrico y como este no llegó se transportó a taller a buscar aceite para vertirle al motor.



Horómetro(B):

0 2257.7

Fecha Ejecución:

25/05/14

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

NODIER ALEXIS SAMUDIO GONZALEZ

Responsable

ITASA

ORDEN DE TRABAJO NRO: 07923

Fecha: 30/05/2014

Responsable: PANAMA IIASA

Equipo: 000HT00004-HAUL TRUCK CAT 740B

Serie Equipo: L4E01767

Marca: CATERPILLAR

Modelo: 740 B

Placa:

Servicio:

Estado Orden: Pendiente

Referencia: L000-PM 2000 IIASA(31-05-14)

Sist. Equi. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0

B: 2059.2 C: 2059.2

Datos Último Servicio

Nro de OT: 07907

Fecha: 30/05/2014

Horom C: 2046

Estado OT: Pendiente

Actividad: M000-CAMBIO DE (04) LLANTAS NUEVAS
POS 1,2,5,6 Y (02) USADAS POS 3 Y 4

TRABAJOS A REALIZAR

FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se cambio el aceite de motor
 Se cambio el aceite de Transmision y trampa
 Se cambio el aceite del Sistema Hidraulico
 Se le cambio el aceite a los 3 diferenciales
 Se le cambio el aceite a los 6 mandos finales
 Se Reemplazo filtro de motor de aire primario y secundario
 Se reemplazo filtro de aceite de motor
 Se reemplazo filtros de combustible
 Se reemplazo filtro del sistema hidraulico
 Se reemplazo filtro de la transmision y trampa
 Se calibro el motor
 Se calibro la transmision
 Se Revisó el sistema de engrase del Equipo
 Se le hizo una inspeccion general al equipo



Horómetro(B):

2079.9HR

Fecha Ejecución:

31-05-14

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

PANAMA IIASA
Responsable